

設計図書に対する質問・回答書

令和 3 年 1 月 5 日

入札参加業者 様

海田町長 西田 祐三
(建設課)

工 事 名 : 海田町新庁舎建設等工事 (建築)

工事場所: 海田町南昭和町地内

質 問 事 項	質疑事項が多いため、別紙にて質疑させていただきます。
回 答	別紙により回答します。

番号	工 種	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
			(構 造)	
1		S-001	コンクリート工事において、水セメント比に係る記載が特段ありませんが、『60%以下』と考えて宜しいでしょうか。	ご質問の水セメント比については、構造図『S-001』2.(1)コンクリートに記載の仕様に則った上で、JASS5(2018)のP245に記載の『65%』を上
			ご指示をお願いします。	限として見込んでください。
2		S-001	コンクリート工事において、構造図『S-001』には鋼管充填コンクリートの強度が『Fc=30』との記載となっていますが、当該強度での製造は不可能であり、製造可能な最低強度は『Fc=36』となるようです。	ご質問の鋼管充填コンクリートの強度に記載の『Fc=30』は最低基準とし、受注者において品質に影響のない範囲で調達可能な強度のものを見込んでください。
			この場合、『Fc=36』を使用するものとして宜しいでしょうか。	
			ご指示をお願いします。	
3		S-001	上記の鋼管充填コンクリートの構造強度補正值については、構造図『S-001』やJASS5などには特段の記載がないようですが、どのように考えれば宜しいでしょうか。	ご質問の鋼管充填コンクリートの構造強度補正值については、JASS5(2018)のP529～533に記載の強度補正值を見込んでください。
			ご指示をお願いします。	
4		S-001	上記の鋼管充填コンクリートのフロー値について、構造図『S-001』では『55cm』と記載されていますが、圧入のため『60cm』としても宜	鋼管充填コンクリートのフロー値については、構造図『S-001』に記載の『55cm』を基準としますが、圧入に支障が生じる場合は、JASS5(2018)の

番号	工 種	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
			しいでしょうか。ご指示をお願いします。	P529に記載の『65cm』を上限として見込んで下さい。
5		内訳書P26	鉄筋コンクリート部に対する設備用梁貫通補強について、庁舎-	鉄筋コンクリート造部及び鉄骨鉄筋コンクリート造部の梁貫通補強の
		S-066	鉄筋工事の内訳書『P26』に1式との記載があり、アクセスデッキには	数量については、別添の『資料01-1 RC梁貫通補強拾い表』を参考
			記載がないように見受けられます。	にしてください。
			意匠図及び構造図にも特段の記載はなく、鉄筋コンクリート部の補	
			強方法について構造図『S-066』にMAXリンブレンの仕様が記載され	
			ているのみで、見積に反映することが困難です。	
			施工段階での精算と考えるのか、部位毎(径毎)の数量表をご提示い	
			ただけるものか、ご指示をお願いします。	
6		内訳書記載なし	上記の回答の結果と重複しますが、鉄骨部に対する設備用梁貫通	鉄骨部及び鉄骨鉄筋コンクリート部の梁貫通補強の数量について
		S-067	補強について、内訳書には記載がありません。構造図『S-067』にフ	は、内訳書『P34』に記載があるほか、別添の『資料01-2 鉄骨梁貫
			リードーナツ工法』の仕様が記載されていますが、径及び数量等は	通補強拾い表』を参考にしてください。
			不明です。	
			また、鉄骨部はフリードーナツ工法と同等の工法で行うものと考えま	
			すが、鉄骨鉄筋コンクリート部の補強方法については詳細不明です。	
			ご指示をお願いします。	

番号	工 種	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
			(意 匠)	
7		A-006, 135	ロールスクリーンについて、特記仕様書のうち『20.ユニット及びその 他工事-10.ロールスクリーン』の項目が○印になっていますが、内訳 書には数量の記載がなく、意匠図『A-135』には別途工事と記載され ています。別途工事と考えて宜しいでしょうか。 なお、本工事での対応となる場合は、仕様及び取付場所が不明であ るため、詳細図などご提示をお願いします。	お見込みのとおり、ロールスクリーンについては別途工事としてくだ さい。
8		A-006	上記と同様に、カーテンについても内訳書に数量の記載がありませ んが、特記仕様書には取付箇所として『男子更衣室』及び『女子更 衣室』の記載があります。また、内部仕上表にも特段の記載はありま せん。別途工事と考えて宜しいでしょうか。 ご指示をお願いします。	お見込みのとおり、カーテンについては別途工事としてください。 なお、カーテンレールについては本工事での対応となります。
9		A-029,030	意匠図(立面など)に耐火目地の記載がありますが、内訳書には記 載がないように見受けられます。また、形状等の記載もありません。 詳細図(サイズ、厚み等)や参考メーカー等についてご提示をお願 いします。	ご質問の耐火目地について、数量は内訳書『P75』に記載の耐火目 地材を参考にしてください。また、寸法は『H=50mm』とし、「日本イン シュレーション(株) めじたすけ」同等品を見込んでください。なお、詳 細は意匠図『A-090』、『A-127』及び『A-133』を参考にしてください。
10		A-029,030,033	上記と同様に、意匠図(立面など)に免震ふさぎゴムの記載がありま	ご質問の免震塞ぎゴムについて、数量は内訳書『P75』に記載の気

番号	工 種	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
			すが、内訳書には記載がないように見受けられます。また、形状など	密目地材を参考にしてください。また、寸法は『H=50mm』とし、「ホク
			の記載ありません。詳細図(サイズ、厚み等)や参考メーカー等に	ショー(株) 免震塞ぎゴム スポンジタイプLV-394B]同等品を見込んで
			ついてご提示をお願いします。	下さい。なお、詳細は意匠図『A-090』及び『A-133』を参考にしてく
				ださい。
			(土壌汚染対策)	
11			土壌汚染調査それぞれの測点において、標高と土質の構成を確認	ご質問の柱状図については、別添の『資料02 観測井戸柱状図』を
			するため、報告書に添付されている柱状図をご提示いただけないで	参考にしてください。また、各観測孔の位置については土壌汚染対
			しょうか。	策図『D-009』を参考にしてください。