

番号	工 種	図面番号	質 疑 事 項	御 回 答
			(土壌汚染対策)	
1		A-018,050	1Fの風除室1-3及び東階段について、床仕上が発泡複層ビニル	ご質問の風除室1-3及び東階段1階の床仕上げについては、内訳
		内訳書P69	床シートt=2.0となっていますが、内訳書にはt=2.0(抗菌仕様)及び	書P69の『発泡複層ビニル床シート(t=2.8)』を正として見込んでくだ
			t=2.8のみの記載となっています。図面を正と考えて宜しいでしょう	さい。
			か。	
2		A-019,020	執務室他各室床タイルカーペットについて、仕上表ではt=6.0とな	令和3年1月14日付け質問回答書3に記載のとおりです。
		内訳書P131	っていますが、内訳書や平面詳細図にはt=7.8/9.5の記載となって	
			います。平面詳細図及び内訳書を正と考えて宜しいでしょうか。	
3		A-145,177	次の基礎下の地盤改良材の添加量が不明です。御指示下さい。	ご質問の地盤改良の仕様については、意匠図『A-145』及び
		A-184	・外部自立型施設名称サインA	『A-184』に記載のとおり、構造図『S-051』を参考にしてください。
		S-051	・フラッグポール	なお、固化材の添加量については、受注者において構造図
				『S-051』に記載の地耐力以上を確保できるものを見込んでください。