

対策箇所一覧表

学校名:海田小学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
1	(1)道路がでこぼこしていて、横断歩道の白線が消えかかっている。 (2)信号が12秒で点滅し始め18秒で赤になってしまうので登校班全員が渡る為に走って危険。	(1)横断歩道の白線と道路の凸凹を修復してほしい。 (2)信号の変わる間隔をもう少し長くしてほしい。		(1)建設 (2)警察	中店橋交差点	(1) 【建設課】 舗装修繕の実施を検討します。 (2) 【警察】 交通量等の調査の上検討します。現状で渡り切れない時は、児童の安全確保のため、2回に分けて横断してください。	
2	天井が低く、雨の日など傘が引っかかってしまつて開閉が危ない。地下道中に敷いてある鉄板が揺れるし雨の日に滑る。	地下道全体を改修してほしい。雨の日に滑らないような対処をしてほしい。		西部建設事務所	海田小学校前交差点地下道	地下道全体の改修については、国道2号を長期間通行止めにするなど、対応が困難です。今年度、鉄板を更新する対応を行いました。	
3	(1)車道が狭いため、信号待ちの歩行者や自転車車が車と接触しそうになる。 (2)地下道出入口付近の傾斜がきつく小さな子が躓いたりこけそうになる。 (3)中店方面から通う児童と畝方面からくる自転車がぶつかりそうになることが多い。	(1)信号待ちの際の歩行者・自転車用に写真①の線あたりに「止まれ」の白線を設置してほしい (2)地下道出入口付近(写真②)の傾斜がきついので平らになるよう整備してほしい (3)地下道付近(写真③)に自転車一旦停止の白線を整備してほしい。		(1)警察、西部建設事務所 (2)西部建設事務所 (3)警察、西部建設事務所	海田小学校前交差点昭和町側横断歩道付近	(1)【警察】警察の設置基準上、歩道内に停止線は設置できません。 【西部建設事務所】歩道の境界を確認したところ、歩道幅が狭く、その範囲のみしか対応できないため、効果が低いと判断し、設置はできません。 (2)【西部建設事務所】(1)同様に、県管理の範囲ではないと思われるため、対応できません。 (3)【警察】通学時間帯を中心に、交通指導や広報を実施します。 【西部建設事務所】(1)と同様の理由により設置はできません。	
4	横断歩道のすぐ手前のオレンジのボールあたりに駐停車する車があり、海田町役場方面からくる車が見えない時がある。南昭和アンダー上が山なりの道になっているため、距離感がつかみにくくスピードも出ていることが多い。	駐車禁止や減速に関わる標識の設置等、注意喚起を促してほしい。		警察、建設	日の出町サン・ベルディ海田付近	【警察】 通学時間帯を中心に、パトカーや白バイによる警戒を実施します。 【建設課】 警察と連携し、路上駐車の対策を検討します。	

対策箇所一覧表

学校名:海田小学校

	危険個所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
5	(1)T字路で見通しが悪い。 (2)大雨時に大きな水たまりになる。	(1)カーブミラーの設置をしてほしい。 (2)排水がよくなるよう整備してほしい。		(1)町生 (2)西部建設事務所	東広島安芸バイパス側道日 の出町(株)MDJ付近T字路	(1) 【町民生活課】 海田町道路反射鏡設置基準で は、交差点直前で一時停止をし、 左右を確認してもなお左右を通行 するものの存在を確認できない場 合にカーブミラーを設置することと しています。当該交差点はこの基 準に該当しないため、設置は困難 です。 (2) 【西部建設事務所】 水溜まりの原因となる不陸部分の 舗装修繕等を検討します。	

対策箇所一覧表

学校名:海田東小学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
1	2号線からの車の通行量も多く、通勤・通学の時間帯は児童が道路すれすれで信号を待っている。	・歩行者用ガードレールの設置	○	西部建設事務所	曾田地区	現地調査や、海田警察署へ交通事故の発生状況などの情報収集等を行っており、設置の可否を含め検討中です。	
2	左折側に横断歩道があり登下校で児童も渡る。登校時交通量が多い。	「止まれ」の文字と停止線の塗りなおし	○	警察	海田町畝1丁目付近	令和5年度中に塗り替えを予定しています。	
3	通学路が狭いが、交通量が多く、子どもたちが歩いているギリギリの所でも車がスピードを出して通過している。	通学路とわかるよう電柱幕や看板等の表示の設置		町生、西部建設事務所	石原芸芸山陽道	【町民生活課】 新たに電柱幕を取り付ける際には、電柱に取り付けられている黄色と黒の反射板・型式標・電柱番号札等すべてを隠さないように取り付ける必要があります。当該電柱には黄色と黒の反射板がすでに取り付けられており、電柱幕を取り付けるとそれを隠してしまいます。そのため電柱管理者から電柱幕設置の許可が下りる可能性がないため、電柱幕を設置できません。 【西部建設事務所】 道路管理者として、グリーンベルト等を設置し、通学路とわかるように表示しています。 交通量の多い交差点には、カラー舗装を施工して注意喚起を促しています。	
4	手すりや橋名など老朽化している。	石原橋の安全が確認できていることを表示してほしい	○	建設	石原橋	石原橋については、定期的な点検を実施しており、安全性については担保されています。安全である施設に安全である旨の表示は行いません。	

対策箇所一覧表

学校名:海田東小学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
5	横断歩道・白線・グリーンベルトが薄くなっている。	横断歩道・白線・グリーンベルトの補修	○	建設	畝1丁目・2丁目の旧道	【警察】 来年度に塗り替えを予定しています。 【西部建設事務所】 要望(白線・グリーンベルト)については、事務を委譲している海田町と連携して対応を検討します。	
6	ローソンへの車両の出入りが激しく危ない。	車両への注意喚起のためスクールゾーン表示、または通学路表示等設置		警察, 建設	ローソン海田畝店前	【警察】 通学時間帯を中心に、パトカーや白バイによる警戒を実施します。 【建設課】 関係機関と調整し検討します。	
7	すぐに点滅してしまう。安全島で待機するよう指導しているが危ない。	青信号を長くしてほしい。	○	警察	寺迫北橋交差点、高架下の横断歩道	高架下の4車線化工事終了後、再度交通量等に応じた検討を行います。現状で渡り切れない時は、引き続き児童の安全確保のため2回に分けて横断してください。	
8	事故の多い交差点である。	横断歩道の白線の補修	○	警察	寺迫北橋交差点	今年度中の塗り替えを予定しています。	
9	見通しが悪く、左側路地から出てくる車に気づかず接触する可能性があり危険	カーブミラーの設置や一時停止線を作ってほしい。		警察, 町生	蟹原1丁目4番 (海田自動車学校裏)	【警察】 現地の交通量調査や、住民の方の要望等を勘案し、一時停止の規制と標識の設置を検討します。 【町民生活課】 左側の路地から出てくる車が歩行者を確認するためのカーブミラーは既に設置しています。	
10	交通量も多く危険。破損したポールに触れるとけがをする可能性がある。	破損したポールの修理		建設	ニチイのほほえみ前の十字路	今年度に修繕を行いました。	
11	国信アンダー(地下道)が通路になっており、暗くて危険である。	照明をLEDに変更してほしい。	○	建設課, 広島国道事務所	国信アンダー	令和6年度より国道2号の管理が広島県へ移管されることとなりました。対策については継続して検討します。	

対策箇所一覧表

学校名:海田西小学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
1	グレーチングがしっかりとまわらず、浮いている。つまづき怪我をしたこともある。	グレーチングの補修をしてほしい。		建設	南堀川	修繕を行います。	
2	Y字交差点となっており、車のすれ違いが多く危険である。通行量も多い。	「車両通行止め7:00～8:00」の設置をしてほしい。 ※他に何か良い案があれば検討してほしい。		警察	南堀川	要望箇所に駐車場があるため規制は難しいです。安全対策については道路管理者と協議し、検討します。	
3	南堀川公園の排水管が半分露出しており、雨の強い日に雨水が溢れ、滑って危険である。	排水管が露出しないよう補修をしてほしい。		都整	南堀川	排水管が露出している部分について、雨水が水路外へ出ないように応急対応しました。水路については、定期的な土砂撤去を引き続き行います。	
4	一方通行ではなく車のすれ違いもあるが、歩行帯がなく道が狭い、	グリーンベルトの設置をしてほしい。(ロイヤルシティ～31号まで) 「車両通行止め7:00～8:00」の設定をしてほしい。	○	警察・建設	南堀川	【警察】 要望場所は区間内の居住者の出入りが多数あるため規制は難しいです。道路管理者と安全対策について検討します。 【建設課】 道幅が狭いため、グリーンラインは設置できませんが、R5年度中に車両の速度抑制対策の路面標示を実施予定です。	
5	横断歩道前に待機できる歩行帯がない。	グリーンベルトの設置をしてほしい。 「車両通行止め7:00～8:00」の設定をしてほしい。		警察・建設	南堀川	【警察】 通学時間帯を中心に、パトカーや白バイによる警戒を実施します。 【建設課】 連続的に表示することで効果を発揮する対策であるため、部分的なグリーンラインの設置はできません。	
6	横断歩道の白線が消えかかっている。	横断歩道の白線が分かるようにしてほしい。		警察	南堀川 小学校の正門前の交差点 サンヴェルディマンション 前の交差点	来年度に塗り替えを予定しています。	
7	陸橋が老朽化している。階段を上り切った所に段差があったり、隙間ができていてつまづきそうになる子もおり危険である。	陸橋の補修をしてほしい。	○	建設	海田西中学校前の陸橋	現在進行中の点検業務の結果に応じて対策を検討します。	

対策箇所一覧表

学校名:海田西小学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
8	「ECOL」会社前の「通学路注意」のポールがさび ていて字が見えない。大型トラックの通行が多く 大正町方面から来るトラックなど、スピードをあ まり落とさず、一時停止もあまく左折してくるので 危険である。	塗装をぬりかえて「通学路注意」がよく見えるようにして ほしい。歩道橋に「学童注意」等の車に注意を促す看板 等の設置をしてほしい。		警察・建設	歩道橋近くのポール	【警察】 通学時間帯を中心に、バトカーや 白バイによる警戒を実施します。 【建設】 ポールについては民間の構造物 となるため実施困難です。注意看 板等については関係機関と調整 し検討します。	
9	片側2車線ある31号線沿いを歩く際、車の通り が多く危険を感じる。	ガードレールを設置してほしい。		広島国道事務所	栄町		
10	ガソリンスタンドの車の出入りと子供が通りすぎ る時が重なる場合に危険を感じる。	歩行者がいる場合にランプが付くようにしてほしい。		学教	栄町	ガソリンスタンドは町の施設では ないため設置は難しいです。ガソ リンスタンドに対し、注意喚起しま す。	
11	自転車の通行が危険な時がある。(スピードの出し すぎ、児童が渡っているのに止まってくれない。)保 護者も見守っているが、後ろからの自転車に注意が 向かないことが多い。	「止まれ」表示をする。		建設	南堀川 尾崎川沿い	自転車への注意喚起のための対 策を検討します。	

対策箇所一覧表

学校名:海田南小学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
1	車の通りが多くスピードも出ているため、通学時に危険である。	とびだし注意の看板を設置し、ドライバーにも意識をして運転してほしい。		警察・建設	東1丁目7番地付近 (伴木不動産～東自治会館へ向かう道)	【警察】 通学時間帯を中心に、パトカーや白バイによる警戒を実施します。 【建設】 ドライバーへの注意喚起のための対策を検討します。	
2	交通量が多く道幅が狭いため危険である。	新設される消防署の一部に歩行者用通路を作っていたくよう自治会から要望を挙げている。		警察・建設	フローレンス海田幸町横の歩道(幸町9-8)	【警察】 通学時間帯を中心に、パトカーや白バイによる警戒を実施します。 【建設】 現在、歩行者専用通路の設置について広島市と協議を行っています。	
3	坂道が交差するのでスピードが出て危険 一方向のみカーブミラーがあるが、帰宅時には見えない上子供には確認が難しい。	停止線をつける。カーブミラーの増設。		警察・建設・町生	三迫1丁目の十字路	【警察】 通学時間帯を中心に、パトカーや白バイによる警戒を実施します。 現地の交通量調査や、住民の方の要望等を勘案し、一時停止の規制と標識の設置を検討します。 【建設】 関係機関と調整し検討します。 【町民生活課】 具体的な設置位置を提示していただければ、道路反射鏡設置基準に照らし合わせ、設置を検討します。	
4	自転車で行く際、下りは歩行者と接触する危険がある。登りはガードレールがなく、すぐ横を自転車が行くため危険。	歩道を広げる ガードレール設置 自転車専用道路設置 自転車を降りて歩くよう指導		建設	海田南小学校東門からはなみずき通りへ出る坂道	当該箇所はグリーンラインが整備されていることから歩道の整備は実施しません。ガードレールについては高さがあり設置が必要な高低差のある箇所には整備済です。	

対策箇所一覧表

学校名:海田中学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
1	横断歩道がないため、道路を横断するのが危険である。(交通量も多い)	横断歩道を設置もしくは「横断注意」等の表示をして欲しい。	○	警察・建設	石原橋を渡ってすぐの歩行者のみの踏切	【警察】 渡ろうとする歩行者が安全に待機できる場所が無いため、横断歩道の設置は困難です。 【建設課】 既存路面標示の塗替えの実施を検討します。	
2	石原公園あたりにバイクを止めて話し込んでいる。夜中、石原公園から話し声や笑い声が聞こえることがある。	石原公園の見回り。マナーを守って欲しい。		警察・都市整備課	石原公園	【警察】 管轄の寺迫交番に連携します。 【都市整備課】 町民生活課で実施している防犯パトロールで公園周辺の見回りを引き続き行います。	
3	市松寿司方面から車両が飛び出してくることがあり、出合頭に衝突しそうで危険。	車両に注意喚起してほしい。 通学路表示、一時停止線の設置等		警察・建設	浜角2	【警察】 現地の交通量調査の結果や、住民の方の要望等を勘案し、一時停止の規制と標識の設置を検討します。 【建設課】 関係機関と調整し検討します。	

対策箇所一覧表

学校名:海田中学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
4	歩者分離信号の歩行者信号の時間が短い為、斜め横断をする人を見受ける。	通学時間だけでも歩行者信号の時間を長くして欲しい。		警察・学校教育課	月見町ファミリーマート前信号	【警察】 交通量等を調査の上検討します。現状で渡り切れない場合は、生徒の安全確保のため2回に分けて横断してください。 【学校教育課】 生徒が斜め横断を真似しないよう、指導します。	
5	狭道だが、減速せず通り抜けていく車が多い。抜け道になっている為、交通量が多い。	車の速度規制をして欲しい。		警察	生協ひろしま、やのくにくさ前の道路	現地の交通量や実際の速度の調査結果等を勘案し、速度規制を検討します。	
6	車両の通行が多いが、道が狭く、歩道もわずかしい。セブンイレブン側から入るとカーブミラーがあるので手前の角で停止して待つことができるが、反対方向からだカーブミラーがないため危険。	車から歩行者が確認できるよう、カーブミラーの設置して欲しい。		町生	南幸町5-49-51と曙町10-17-51の間の道路	【町民生活課】 ミラーについては、ミラーの特性（反対に映る、死角がある等）上、事故を招く可能性があり、車両から真に見えない場合のみ設置します。現状車両から歩行者が確認できるため設置しません。	

対策箇所一覧表

学校名:海田西中学校

	危険箇所の状況	要望内容	R4要望との重複 (進捗報告)	担当課	場所 (番地等)	回答	校正欄
1		要望なし					
2							
3							
4							
5							