

対策箇所一覧表

【①海田小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	担当部署	対策年度
1	町道1号線	海田町昭和町 中店橋～地下道までの道	離合のため、車が歩道に乗り上げる。駐車場から車が飛び出してくる。	路側帯のカラー舗装化	建設課	対策済
2	町道212号線	海田町昭和中町 小学校裏の道	児童が利用する横断歩道があるが、スピードを上げて通行する車が多い。	①外側線の引き直し ②横断歩道を再塗装する	①建設課 ②警察	対策済
3	県道瀬野船越線	海田町上市 安芸山街道と上市橋を向けたところの交差点付近	横断歩道が見えづらく、工事車両も多い	①児童・生徒に対して安全教育の実施 ②交差点部のカラー舗装を実施	①教育委員会 ②県	対策済
4	町道2号線	海田町大正町 海田税務署からセブンイレブンに抜ける道	道幅が狭く、歩道がない。交通量が多い。	定期的にはパトカーで巡回し、必要に応じて交通指導を行う	警察	対策済
5	町道215号線	海田町昭和中町 魚勝(昭和中町)横路地から本線へ合流するところ	出てくる車が見えにくい。	①路面標示、外側線の引き直し ②ストップマークの再貼付け カーブミラーの新設及び既存のミラー角度調整を実施した。 ③一時停止線及び「止まれ」の塗りなおし	①建設課 ②町民生活課 ②警察	対策済

対策箇所一覧表

【②海田東小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	担当部署	対策年度
1	町道6号線	海田町蟹原 溝手建設前から小学校南門までの間【点検済み】	登校時、朝の通勤時間帯と重なり、スピードを出している車が多く危険である。薄くなっているグリーンベルトをきれいに引き直してほしい。	警戒標識、路面標示等の設置	建設課	対策済
2	町道2号線	海田町石原～畝 県道84号線日下橋北詰付近から畝橋北詰付近まで	車両の通行が多い上に、押しボタン信号機が赤でも信号無視の車両が多く危険なため、スクールゾーン表示または押しボタン信号ありの表示をしてほしい。	取り締まりを実施	警察	対策済
3	県道瀬野船越線	海田町石原 桜木第一踏切から県道274号線への合流地点の横断歩道	車両の通行が多く、なおかつ見通しが悪い交差点で、車の通行量が多い。横断歩道部のカラー舗装をしてほしい。	横断歩道の塗りなおし	警察	対策済
4	県道瀬野船越線	海田町畝 ふるさと館前の横断歩道	車両の通行が多く、なおかつ見通しが悪い交差点で、車の通行量が多い。横断歩道部のカラー舗装をしてほしい。	交差点部のカラー舗装を実施	県	対策済
5	町道86号線	海田町国信 国信橋入口から国信2丁目ジェットシティ裏の道	道幅も狭いが、2号線からの通り抜けの車の通行量が多く危ない。グリーンベルトの整備(緑と白の線をアスファルトに引く)をしてほしい。	警戒標識、路面標示等の設置	建設課	対策済
6	町道7号線	海田町曾田～国信 海田東公民館入口交差点から、東洋シート工場の間を抜けて国信2丁目方面に向かう道	道幅も狭いが、2号線からの通り抜けの車の通行量が多く危ない。スクールゾーン・通学路表示等により、注意喚起をするようにしてほしい。	路面標示、外側線の引き直し	建設課	対策済
7	町道7号線	海田町曾田 海田東公民館入口交差点から東洋シート工場間の道の入り口	道幅が狭くなることを示す矢印の表示が「減速」の表示が薄くなっている。トラック等も多く危険なので、注意喚起のためにきれいに引き直してほしい。	路面標示、外側線の引き直し	建設課	対策済
8	町道9号線	海田町稲葉 唐谷川沿いの道	通学路である唐谷川沿いの道の一部の箇所にガードレールが設置されていないため、落下の危険がある。ガードレールを設置してほしい。	児童・生徒に対して安全教育を実施する	教育委員会	対策済
9	町道8号線	海田町稲葉 東三迫橋の横断歩道付近【海田中学校1】と同じ	『チャイナ秀』側から三迫郵便局側に走行する車両が見えづらく危険。横断歩道の途中まで行かないと右側の安全確認ができない。カーブミラーを設置してほしい。	車道分離標(ラバーポール)の設置	建設課	対策済
10	町道109号線	海田町稲葉 三迫郵便局から山手に200メートルほど進んだ箇所	2018年7月の豪雨災害により、該当場所の歩道が半分、三迫川の方へ崩れていたが、現在通ることができるようになっている。しかし、完全には補修されていない。完全に補修してほしい。	災害復旧する	建設課	対策済
11	町道9号線	海田町寺迫 総合公園に向かう道	スピードが出やすく、総合公園に向かう工事車両も多く通るため危険である。薄くなっているグリーンベルトをきれいに引き直してほしい。	路面標示、外側線の引き直し	建設課	対策済
12	町道7号線	海田町寺迫 正門前横断歩道	抜け道として交通量が多いが、正門の交差点手前の減速の表示が消えかかっている。消えかかっている表示を書き直してほしい。	路面標示、外側線の引き直し	建設課	対策済
13	里道	海田町浜角 JA裏側の道	歩行者のみしか通らない小道であるが、春から秋にかけて草が生い茂り、周りから見えにくいところであり、危険である。用務員が草刈りをしているが、計画的に環境整備をしてほしい。	児童・生徒に対して安全教育を実施	教育委員会	対策済
14	御鷹野橋アンダー	御鷹野橋アンダー	河川増水時に通れなくなる。	橋梁を設置する	都市整備課	対策済

対策箇所一覧表

【③海田西小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	担当部署	対策年度
1	町道259号線	海田南つくも町 海田西 中学校	大型車の通行が多く、巻き込みの危険がある。	①路側帯のカラー舗装化 ②横断歩道の手前にストップマークの設置	①建設課 ②町民生活課	対策済
2	町道251号線	海田町南堀川町4番と 5番の間の道	道が細い。朝の交通量が多い。	①警戒標識, 路面標示等の設置 ②ストップマーク2箇所を再度貼付けた。	①建設課 ②町民生活課	対策済

対策箇所一覧表

【④海田南小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	担当部署	対策年度
1	町道144号線	海田町三迫一丁目 学校付近の横断歩道	信号無し・車が多い(スピードを出す車も) 信号機設置	①より多くの方に見守りボランティアに協力していただけるよう地域に呼びかける。 ②横断歩道の再塗装	①教育委員会 ②警察	対策済
2	町道347号線	海田町三迫一丁目 道祖園ゴルフセンター前の横断歩道	信号無し・3方面から車 信号機設置	①外側線の引き直し ②横断歩道・停止線等の再塗装	①建設課 ②警察	対策済
3	町道144号線	海田町三迫一丁目 西自治会館前の横断歩道	信号無し・3方面から車 信号機設置	警戒標識, 路面標示等の設置	建設課	対策済
4	町道6号線	海田町三迫三丁目 西岡田橋北の道路	歩行者用のラインが無い 歩行者用のライン	警戒標識, 路面標示等の設置	建設課	対策済
5	町道6号線	海田町三迫三丁目 田中橋から西中央橋までの間の道路	歩行者用のラインが無い 歩行者用のライン	警戒標識, 路面標示等の設置	建設課	対策済
6	町道5号線	海田町幸町 万惣前の道路	駐車場で出入口の車が多い。車の誘導係をつける	停止線の位置を変更	警察	対策済
7	町道4号線	海田町月見町 ファミリーマート前の交差点	信号機有り・車多い ガードレール等の設置	児童・生徒に対して安全教育を実施	教育委員会	対策済
8	町道314号線	海田町南本町三丁目 呉信用組合前の横断歩道	信号機有り・車多い・左折者有危険 歩車分離式信号	ストップマークの設置を要請 ⇒設置済	教育委員会	対策済
9	町道162号線	海田町西浜四丁目 セブンイレブン前の道路	信号機有り・左折右折車あり 直進(左折)信号の設置	横断歩道の再塗装を行う	警察	対策済
10	町道162号線	海田町蟹原 広島信用金庫前の交差点の道路	信号無し・車多い・南北に横断歩道無し 横断歩道設置	①警戒標識, 路面標示等の設置 ②一時停止の停止線の位置を調整	①建設課 ②警察	対策済

対策箇所一覧表

【⑤海田中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	担当部署	対策年度
1	町道6号線	海田町大立町 はなみずき通り「海田中学校南」交差点	横断者が多いのに信号が歩車分離式になっていない。	より多くの方に見守りボランティアに協力していただけるよう地域に呼びかける。	教育委員会	対策済
2	町道193号線	海田町大立町 海田中学校裏門前	道幅が狭く、スピードを上げて通行する車が多い。	注意喚起の看板を設置	教育委員会	対策済
3	県道矢野海田線	海田町曾田 「広島海苔」前	横断歩道がなく、横断しようとしても車が止まらない。	白バイ・パトカーによる警戒活動を実施	警察	対策済
4	町道5号線	海田町幸町 「海田中学校西」交差点	見通しが悪く、歩行者・自転車と自動車とが衝突する危険。	横断歩道設置を検討しましたが、朝の交通量を確認した結果、設置はできない。 白バイ・パトカーによる警戒活動を実施	警察	対策済
5	町道347号線	海田町三迫 串掛林道入り口付近	曲がり角で歩道もなく、スピードを出す車がある。	警戒標識、路面標示等の設置	建設課	対策済
6	町道6号線	海田町浜角 「海田東小学校前」バス停付近	登下校する生徒の数に対して、歩道が狭い。	路面標示の設置	建設課	対策済
7	町道3号線	海田町南幸町 「カラオケスタジオ チロル前」横断歩道	信号機がないため、生徒の横断が危険。	児童・生徒に対して安全教育を実施	教育委員会	対策済
8	町道5号線	海田町南幸町5-49付近	道路がクランクになっている上、道幅が狭い。	児童・生徒に対して安全教育を実施	教育委員会	対策済
9	町道2号線	海田町畝 エブリー前道路	信号機がなく、車がスピードを上げて通っていく。	速度の取り締まりを実施	警察	対策済

対策箇所一覧表

【⑥海田西中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険内容	対策内容	担当部署	対策年度
1	町道3号線	海田町大正町 ひまわり大橋付近	歩道・車道とも狭く、雨天時等は歩行者がすれ違うことも困難である。	自転車通行空間の整備	建設課	対策済
2	国道2号線	海田町南堀川町 平安祭典前	歩道が狭く、登下校時高校生などの自転車が大量に通行し危険である。	注意喚起のシールの貼付	国土交通省	対策済